



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности по Заволжскому району г. Ярославля
150062, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Яковлевская, 2, телефон 24-64-17

Предписание № 115/1/1-7
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 112

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Заволжского района г. Ярославля по пожарному надзору № 115 от «24» сентября 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «09» октября 2013 г. по 15 ч. 00 мин. «28» октября 2013 г., проведена плановая выездная проверка за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором Заволжского района г. Ярославля по пожарному надзору капитаном внутренней службы Копытовой Ю.С. в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 112, по адресу: г. Ярославль, ул. Папанина, 21.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заведующей МДОУ детский сад № 112 Каревой Валентиной Михайловной, заместителем заведующей по АХР Шапошниковым Михаилом Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Складское помещение на II этаже, где осуществляется хранение горючих материалов (матрасы, коробки с бумагами), не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4 «Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При	06.10.2014	Выполнено 4 детично Соплачено Условно бюджет до 06.10. 2014г

	нормируемыми пределами огнестойкости.	этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания»; п. 5.14* «Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) — таблице 2, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, — таблице 3»; МДС 21-1.98 (пособие к СНиП 21-01-97 Раздел III п. 4.1 «Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрошитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских школьных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30».		
2.	На дверях помещений складского назначения не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 20 «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	06.10.2014	Выполнено.
3.	Помещение архива не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4 «Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания»; п. 5.14* «Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) — таблице 2, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в	06.10.2014	Выполнено

		<p>проемах противопожарных преград. — <u>таблице 3</u>»; МДС 21-1.98 (пособие к СНиП 21-01-97 Раздел III п. 4.1 «Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрошитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских школьных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30».</p>		
4.	<p>Помещение вентиляционной не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.</p>	<p>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4 «Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания»; п. 5.14* «Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно <u>таблице 1</u>, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) — <u>таблице 2</u>, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград. — <u>таблице 3</u>»; МДС 21-1.98 (пособие к СНиП 21-01-97 Раздел III п. 4.1 «Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрошитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских школьных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30».</p>	06.10.2014	Выполнено
5.	<p>Дверь лестничной клетки, ведущей в общий коридор на II этаже, зафиксирована в открытом положении.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 36 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18* «Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и двери тамбур-</p>	06.10.2014	Не выполнено

		шлюзов с постоянным подпором воздуха должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах, а двери тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре и двери помещений с принудительной противодымной защитой должны иметь автоматические устройства для их закрывания при пожаре и уплотнение в притворах».		
6.	Дверь лестничной клетки, ведущей в общий коридор на I этаже, зафиксирована в открытом положении.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18* «Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и двери тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах, а двери тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре и двери помещений с принудительной противодымной защитой должны иметь автоматические устройства для их закрывания при пожаре и уплотнение в притворах».	06.10.2014	Устранено.
7.	Отделка потолка в лестничной клетке (центральный выход) выполнена из материалов (плитка из пенополистирола) с недопустимым классом пожарной опасности (отсутствует документ, подтверждающий соответствие).	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25* «В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах».	06.10.2014	выполнено.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;


руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Заволжского района
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
г. Ярославля по пожарному надзору Копытова Ю.С.
по пожарному надзору)

« 28 » октября 20 13 г.



Претензия для исполнения получена:

(подпись)

Заведующая МДОУ детский сад № 112
(должность, фамилия, инициалы)
Карева Валентина Михайловна

« 28 » октября 20 13 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору